

Łódź, 24-06-2024 r.

WUOZ-ZN.5183.248.2024.IB

Parafia Rzymsko Katolicka NSPJ w Brąszewicach
ul. Ks. Nierychlewskiego 8, 98-277 Brąszewice

W odpowiedzi na pismo (data wpływu: 07.03.2024 r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Michała Archanioła w Brąszewicach (dz. nr ewid. 908 obręb Brąszewice), w której zawarto projekt budowlany pt. Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Michała Archanioła w Brąszewicach polegający na wymianie instalacji elektrycznej oraz remoncie tynków i malatur, autorstwa pracowni projektowej CONCRETO sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 92/94, 98-200 Sieradz; data opracowania: styczeń 2024 r. oraz program prac konserwatorskich pt. Program prac remontowo-konserwatorskich wnętrza kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Michała Archanioła w Brąszewicach, autorstwa mgr Marka Kawczyńskiego; data opracowania: styczeń 2024 r., Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia swoje stanowisko.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Michała Archanioła w Brąszewicach (dz. nr ewid. 908 obręb Brąszewice), wzniesiony został w latach 1952-1956 na miejscu drewnianego kościoła, który został zniszczony podczas II wojny światowej. Z uwagi na znaczenie historyczne oraz walory architektoniczne, powyższy kościół został objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków gminy Brąszewice (Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brąszewice).

Dla przedmiotowego obiektu tut. Urząd wydał wytyczne konserwatorskie w zakresie wykonania prac remontowych pismem znak: WUOZ-ZN.5183.381.2023.SM z dnia 18.05.2023 r., które poprzedzone zostały oględzinami obiektu w dniu 16.05.2023 r., podczas których stwierdzono widoczne pęknięcia na ścianach i sklepieniach naw bocznych, ścianie nawy głównej nad chórem oraz na ścianach i sklepieniu nawy głównej, w szczególności nad oknami oraz nad łukiem tęczowym, dodatkowo u podstawy muru stwierdzono zniszczenia spowodowane zawilgoceniem w szczególności na filarach oddzielających nawy boczne.

Dnia 18.06.2024 r. przedstawiciel ŁWKZ dokonał oględzin przedmiotowego kościoła, wraz z proboszczem parafii, projektantami oraz konserwatorem zabytków.

Zgodnie z powyższym Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków **pozytywnie** opiniuje przedłożony projekt, w którym uwzględniono ww. uwagi. W zakresie badań stratygraficznych, wykonanych wewnątrz obiektu, dokumentację z badań należy przedłożyć do ŁWKZ. Przedmiotowe prace remontowo-budowlane należy przeprowadzić spójnie wraz z dokumentacją konserwatorską. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac naprawczych murów oraz tynków należy w tym miejscu wykonać badania stratygraficzne, w celu określenia, czy w danym miejscu nie występują polichromie bądź inne elementy zabytkowe.

Z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Anna Wróbel-Janiszewska

Naczelnik Wydziału Zabytków Nieruchomych



Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Ilona Buczkowska – Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Tel. (42) 635 80 16



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.WUOZ.RODO lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.